

Behobene Probleme

Die folgenden Probleme sind in Softwareaktualisierung 10.16.1400-85 behoben:

Allgemein (kann für mehrere Vorgänge im Feld gelten)

- Der Fahrer kann möglicherweise die Hilfezentrale-Anwendung nach dem Öffnen nicht schließen, bis das Display neu gestartet wird
- Am Display tritt möglicherweise ein Fehler "Anwendung wurde unerwartet beendet" auf, wenn der Fahrer den Spurbestand während der Aufnahme einer adaptiven Kontur ändert

Baumwollernte

- Bei Baumwollpflückern CP690 oder CS690 kann der Fahrer nach einem Warmstart des Displays möglicherweise AutoTrac™ RowSense™ nicht freigeben

Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Softwareaktualisierung für Generation 4 OS und AMS Anwendungen für Generation 4 Displays. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company