

Problemi risolti

L'aggiornamento software 10.16.1400-85 risolve i seguenti problemi:

Generale (si applica a diverse operazioni sul campo)

- L'operatore potrebbe non riuscire a chiudere l'applicazione Centro assistenza dopo averla aperta, fino al riavvio del display
- Il display può essere soggetto a un errore di "chiusura inaspettata dell'applicazione" se l'operatore modifica la larghezza passata durante la registrazione di una curva adattativa

Raccolta di cotone

- L'operatore potrebbe non riuscire ad abilitare AutoTrac™ RowSense™ sulle raccogliatrici di cotone CP690 o CS690 dopo il completamento di un avvio a caldo da parte del display

Avviso

Questo documento contiene note sulla versione dell'aggiornamento del software del sistema operativo Generazione 4 e Applicazioni AMS per i display Generazione 4. Le note sulla versione sono reperibili sul sito www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company