

Ricevitore integrato StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000

Aggiornamento software 20-1 Note sulla versione
4.30F

Problemi risolti

AutoTrac™ si spegne con il messaggio "Nessuna correzione TCM": Dopo l'innesto di AutoTrac™ con un ricevitore StarFire™ 6000 in un trattore serie 00/10/20, AutoTrac™ si disinserisce dopo pochi secondi con il messaggio "Nessuna correzione TCM". Il presente aggiornamento software risolverà questo problema.

Cambio direzione visualizzato in modo errato in AutoTrac™ integrato a velocità ridotta: Quando si procede a velocità ridotta (inferiore a 0,5 km/h / 0.3 mph) e si cambia direzione, il senso di marcia potrebbe non essere visualizzato correttamente. Questo aggiornamento software riduce la velocità minima da 0,5 km/h a 0,1 km/h per stabilire la direzione di marcia corretta e risolvere i problemi di direzione.

Avviso

Si tratta di note sulla versione software per il ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato. Tali note sono reperibili in www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996–2020 Deere & Company