

Receptor StarFire™ 6000 y StarFire™ 6000 integrado

Notas de actualización de software del 20-1

4.30F

Problemas remediados:

AutoTrac™ se desconecta con el mensaje "Sin correcciones de TCM": Al activar AutoTrac™ con un receptor StarFire™ 6000 en un tractor serie 00/10/20, AutoTrac™ se desactiva después de unos pocos segundos e indica el mensaje "Sin correcciones de TCM". Esta actualización de software resolverá este problema.

Cambio de sentido visualizado incorrectamente en AutoTrac™ integrado a velocidad lenta: Al desplazarse a velocidades lentas (inferiores a 0,5 km/h / 0.3 mph), si se cambia el sentido, puede que el sentido de avance no se muestre correctamente. Esta actualización de software reduce la velocidad mínima de 0,5 km/h a 0,1 km/h para que el sistema pueda determinar el sentido de avance correcto y resolver los problemas de rumbo.

Notas de distribución

Estas son notas de distribución de software para el receptor StarFire™ 6000 y StarFire™ 6000 integrado. Las notas de distribución se hallan en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company