

StarFire™ 6000 und integrierter StarFire™ 6000 Empfänger

Versionshinweise zur Softwareaktualisierung 20-1

4.30F

Behobene Punkte:

AutoTrac™ wird mit der Meldung Keine TCM-Korrekturen empfangen deaktiviert – Nach Einschalten von AutoTrac™ mit einem StarFire™ 6000 Empfänger in einem Traktor der Serie 00/10/20 wird AutoTrac™ nach einigen Sekunden mit der Meldung Keine TCM-Korrekturen deaktiviert. Dieses Software-Update wird dieses Problem beheben.

Richtungsänderungen bei langsamer Geschwindigkeit werden im integrierten AutoTrac™ falsch angezeigt – Beim Fahren mit niedrigen Geschwindigkeiten (unter 0,5 km/0.3 mph) und Wechseln der Richtung wird die Fahrtrichtung möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Diese Softwareaktualisierung reduziert die Mindestgeschwindigkeit von 0,5 km/h auf 0,1 km/h, damit das System die korrekte Fahrtrichtung bestimmen und Probleme bei Richtungsänderungen beheben kann.

Versionshinweis

Dies sind Versionshinweise für den StarFire™ 6000 und integrierten StarFire™ 6000 Empfänger. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company