

Problemas remediados:

La reprogramación de StarFire 6000 falla: La reprogramación de StarFire 6000 falla cuando se actualiza de 4.20K usando un método de reprogramación de CAN. La versión de software 4.20N soluciona este problema.

StarFire™ 6000 no se llena en el VT: Cuando se gira la llave de contacto, pero el motor continúa apagado, la información del StarFire™ 6000 se llena en el VT de la pantalla. Luego, cuando se arranca el motor, el StarFire™ 6000 ya no aparece en el VT. Este problema ha sido resuelto con la versión 4.20K.

Aviso de distribución

Estas son notas de distribución de software para el StarFire™ 6000. Las notas de distribución se hallan en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

© 1996–2019 Deere & Company