

Problemas resueltos

Se han corregido los problemas siguientes en la actualización de software 10.15.1146-151:

General (puede aplicar para varias operaciones en el campo)

- Los cálculos de línea de guiado de terceros pueden no colocar las líneas en la ubicación deseada
- El archivo de copia de seguridad de TASKDATA no ha sido escrito en el dispositivo USB mientras se importan nuevos datos de ISOBUS TASKDATA
- El desplazamiento en línea de GPS puede cambiarse a un valor incorrecto en el perfil de las máquinas 9R/RT/RX
- Las compensaciones de GPS del receptor del apero pueden reiniciarse a cero después de un arranque en caliente
- Los iniciadores de registro de las VMD no están disponibles en los tractores equipados con comunicaciones por bus CCD
- El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder cuando se usa la barra de navegación para cerrar la página de "Editar Operador" en la aplicación de Configuración de trabajo
- Es posible que la pantalla no identifique correctamente algunas cadenas de comunicaciones NMEA de receptores GPS de otros fabricantes
- La pantalla podría indicar el error aplicación inesperadamente de manera continua
- El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder después de haber creado un apero virtual con el controlador de tareas desactivado

Unidades recolectoras de cosechadora

- El ancho de trabajo en el CommandCenter™ de GreenStar™ 3 puede cambiarse cuando se conecta la pantalla 4640

Cosecha especializada

- La cobertura anterior puede desaparecer del mapa mientras se usa Documentación de rendimiento, cultivo especializado

Siembra

- El guiado de aperos AutoTrac™ en sembradoras equipadas con SeedStar™ 4HP puede exhibir problemas de rendimiento y no es compatible con las versiones de software de 4ª Generación 19-1 y 19-2. *Concesionario John Deere: Consultar la solución DTAC 112884 para las versiones de software de sembradora requeridas*
- La automatización de giro de AutoTrac™ en sembradoras equipadas con SeedStar™ 4HP puede exhibir problemas de rendimiento y no es compatible con las versiones de software de 4ª generación 19-1 y 19-2. *Concesionario John Deere: Consultar la solución DTAC 112884 para las versiones de software de sembradora requeridas*

Pulverización/Distribución/Aplicación

- La capa de presión del pulverizador del servidor de Connect Mobile no se actualiza después de la pérdida de comunicación
- El control de secciones y la documentación pueden no estar disponibles para el depósito de estiércol ISOBUS
- El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder cuando se conecta el apero de detección de constituyentes del estiércol con más de 16 secciones

Notas de distribución

Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para el sistema operativo 4ª generación y aplicaciones de AMS empleados en las pantallas de 4ª generación. Las notas de distribución se pueden encontrar en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company