

Receptor StarFire™ 6000 y StarFire™ 6000 integrado

Notas de distribución de actualización de software 22-1
4,60H

Problemas remediados:

Salto de línea de AutoTrac en RTK

Se ha corregido un error para corregir un problema con las torres RTK acumulando un error que causa que las líneas AutoTrac cambien rápidamente o salten. Este error también puede afectar la señal compartida.

Correcciones de errores menores adicionales

Notas de distribución

Estas son notas de distribución de software para el receptor StarFire™ 6000 y StarFire™ 6000 integrado. Las notas de distribución se hallan en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario final que se incluye con el software.

© 1996–2022 Deere & Company