

Problemas resueltos

Se han corregido los problemas siguientes en la actualización de software 10.16.1400-85:

General (puede aplicar para varias operaciones en el campo)

- Podría resultarle imposible al operador cerrar la aplicación del Centro de ayuda después de abrirla hasta que se reinicie la pantalla
- La pantalla podría reportar un error de "Aplicación se cerró inesperadamente" si el operador cambia el espacio entre pasadas durante el registro de una curva adaptable

Cosecha de algodón

- Podría ser imposible activar AutoTrac™ RowSense™ en cosechadoras de algodón CP690 o CS690 después de que la pantalla haya completado un arranque en caliente

Aviso de distribución

Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para el sistema operativo 4ª generación y aplicaciones de AMS empleados en las pantallas de 4ª generación. Las notas de distribución se pueden encontrar en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company