



Mise à jour logicielle

Temps d'installation du système d'exploitation de génération 4: Environ 40 minutes, sans données existantes. Le temps d'installation varie en fonction du nombre de données existantes et de la version du logiciel actuellement installée sur la console. Consulter les "Instructions de téléchargement" pour plus d'aide.

Concessionnaires John Deere: Service ADVISOR™ Remote n'est pas recommandé pour cette mise à jour.

Les derniers progiciels pour CommandCenter™ génération 4 ci-dessous peuvent être installés à l'aide d'une clé USB et du Gestionnaire de logiciel John Deere, disponible sur la page "Mises à jour logiciel" de StellarSupport.com.

	Progiciel	Version
	Système d'exploitation de génération 4	10.8.333–85
	Aide du système d'exploitation de génération 4	10.2.130-1
	Applications AMS	10.8.333–85
	Aide Applications de tracteur	10.2.108-1

Les mises à jour des Applications de machine nécessiteront l'intervention d'un concessionnaire John Deere pour l'installation avec Service ADVISOR™.

	Applications de tracteur A
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Table des matières des notes de mise à jour

[Remarques importantes](#)

[Compatibilité](#)

[Nouvelles fonctions/améliorations:](#)

- [Contrôle de sections](#)
- [Profils d'équipement](#)
- [Application Réglages sans fil](#)
- [Mises à jour en ligne du logiciel de la console](#)
- [Mises à jour du contrôleur d'agriculture de précision](#)

- [Cartes](#)
- [Guidage d'équipement actif](#)
- [Modules des pages du Gestionnaire de mise en page](#)
- [Tâches ISOBUS/Sélection des tâches](#)
- [Configuration de la console](#)

[Généralités](#)

[Formation](#)

Remarques importantes

Cartes de couverture

- La mise à jour vers la version SU2017-1 effacera la couverture virtuelle de la console mais elle n'affectera aucune autre couverture.

Configuration du travail

- Si un champ est réassigné à un client/une ferme différent(e), la couverture du champ existante sera effacée.
- Lors de la mise à jour du logiciel vers la version SU2017-1, le contrôleur de dose GreenStar et les équipements sans profils de contrôleur configurés sous forme de bâtis indépendants seront effacés. Pour limiter la perte de données, noter toutes les données de configuration du travail de chacune des pages du profil d'équipement encerclé en rouge sur l'écran ci-dessous ainsi que les informations associées au nom du produit hors ligne avant de procéder à la mise à jour. Cela peut être effectué en réalisant des captures d'écran de ces pages ou en écrivant les informations. Ces informations devront de nouveau être saisies pour pouvoir être documentées. Tous les autres profils d'équipement associés à des contrôleurs (par. ex. semoir SeedStar™ 2/XP/3HP) seront conservés sur la console au cours de la mise à jour.



- Lorsque des données de travail sont exportées de CommandCenter™ génération 4 vers le Centre des opérations, les noms de champs de plus de 20 caractères sont affichés entièrement dans le Centre des opérations. Mais lorsque ces données sont réimportées dans CommandCenter™ génération 4, les noms sont abrégés mais néanmoins reconnus par CommandCenter™ génération 4 comme le(s) même(s) fichier/données.
- Les bordures créées avec la console GreenStar 3 2630, Apex™ et le Centre des opérations John Deere sont compatibles avec CommandCenter™ génération 4. Les champs importés doivent inclure une bordure extérieure s'ils incluent également une ou plusieurs bordures intérieures (franchissables ou non franchissables).

Contrôle de sections

- Lors de l'application/l'ensemencement, il est recommandé de ne pas régler les paramètres de temporisation mécanique en mouvement pour réduire les cas potentiels de lacunes dans la couverture.

Configuration d'affichage double

- N'activer les applications d'agriculture de précision (GreenStar™ ou AMS) que sur une seule console. Le guidage et les autres applications ne fonctionneront pas correctement si les applications AMS sont activées sur plusieurs consoles.

ISOBUS

- Lors de l'utilisation d'équipements sur lesquels le point de contact se trouve à l'avant de l'essieu, les dimensions de l'équipement devront être adaptées en fonction du point de contact qui se trouve à

l'avant de l'essieu. Si le point de contact se trouve à l'avant du centre du rotation, le régler sur une valeur négative.

- CommandCenter™ génération 4 prend en charge 1 contrôleur ISOBUS certifié AEF. Lors de la sélection des modules d'écran partagé ISOBUS VT dans le Gestionnaire de mise en page pour la création de la page d'exécution, certains modules peuvent afficher "Initialisation" plutôt que l'aperçu avec le contenu du module.

Remarques de compatibilité

Il s'agit de l'équipement compatible approuvé dans la mise à jour 2017-1 du logiciel et il sera sujet à des modifications lors des prochaines mises à jour logicielles. Pour assurer une compatibilité correcte et totale, les versions les plus récentes du logiciel du contrôleur d'équipement, du logiciel de la console GreenStar™, ou d'un logiciel compatible d'information de gestion agricole (FMIS) doivent être utilisées. Des versions logicielles anciennes nécessiteront une mise à jour avant que toute assistance ne puisse être apportée. Des configurations de versions logicielles non approuvées ne seront pas prises en charge.

Machines	Année de modèle de la machine
Grands tracteurs John Deere à usage agricole	
Série 9R/9RT	2015 et ultérieur
Série 8R/8RT	Mi-2014 et ultérieur
Série 7R	2014 et ultérieur
Série 6R	2015 et ultérieur
Épandeurs de substances nutritives John Deere	
F4365 à grande capacité	2017 et ultérieur
Moissonneuses-batteuses John Deere	
S430, S440	2017 et ultérieur

Équipement/contrôleur de tâches	Année de modèle/nom du contrôleur	Version logicielle
Semoirs John Deere*		
SeedStar™ 2	PM1 noir	22.00 ou plus récente
	PA1 noir (PA 2 si disponible)	22.00 ou plus récente
SeedStar™ XP	PM1 noir	22.00 ou plus récente
	PA1 noir (PA 2 si disponible)	22.00 ou plus récente
	PM2	7.00 ou plus récente
SeedStar™ 3 HP	Semoir principal A (PCMA)	3.00 ou plus récente
	Semoir principal B (PCMB ou MMC)	5.00 ou plus récente
	Contrôleur d'unité de rang (RUC)	8.00 ou plus récente
Ensemencement pneumatique John Deere*		
Chariot pneumatique 1910		
Entraînement par propulsion	2009 et ultérieur	3.00 ou plus récente
Entraînement hydraulique (une section)	2013–2014	5.05 ou plus récente
Entraînement hydraulique	2015 et ultérieur	5.01 ou plus récente

CommandCenter™ génération 4

SE Génération 4 10.8.333-85

Notes de mise à jour logicielle 2017-1

(SectionCommand™)		
Outils d'ensemencement avec blocage d'air	2009 et ultérieur	10.01 ou plus récente
1990 CCS™	2009 et ultérieur	10.03 ou plus récente
Équipement de travail du sol John Deere		
AccuDepth™		11 et ultérieure
TruSet™		1.55B et ultérieure
Ramasseuses-presses John Deere		
Automatisation de la ramasseuse-presse		7.16 et ultérieure

*Voir les informations complémentaires ci-dessous

Contrôleurs AMS	Nom du contrôleur	Version logicielle
Récepteurs StarFire™*		
StarFire™ 6000		Compatible
StarFire™ 3000		Compatible
Passerelles télématiques modulaires (MTG)*		
3G		16.01 ou plus récente
4G LTE		20.05 ou plus récente
Contrôleur de dose GreenStar*		3.50A ou ultérieure
Guidage d'équipement actif	Application 1100	2.71L ou ultérieure
iGrade™*	Application 1100	2.71L ou ultérieure
Applications de serveur de données sans fil*	Serveur de données sans fil	1.403.5
	Application Connect Mobile	V2.1.0 (35)

*Voir les informations complémentaires ci-dessous

Semoirs John Deere

La configuration SeedStar™ 2 ci-dessus n'est disponible que sur les semoirs de l'année de modèle 2011 installés en usine et plus récents et peut être installée sur le terrain sur les semoirs des années de modèles 2009–10. Les contrôleurs PM/PA **verts** (installés en usine sur les semoirs des années de modèles 2009–10) ne sont pas pris en charge par CommandCenter™ génération 4.

Concessionnaires John Deere: Service ADVISOR™ est nécessaire pour mettre à jour le logiciel SeedStar™ 2, XP et 3HP.

Semoirs pneumatiques John Deere

Le chariot pneumatique C850 nécessite un CommandCenter™ 4600. Les moniteurs GreenStar™ 3 2630 ne sont pas pris en charge.

Récepteurs StarFire™

Avec la version SU2017-1, les récepteurs StarFire™ peuvent être mis à jour via le port USB du CommandCenter™ génération 4. Les récepteurs StarFire™ peuvent également toujours être mis à jour en utilisant l'application de mises à jour logicielles à distance (dans l'application ISOBUS VT), une console GreenStar™ ou Service ADVISOR™ (concessionnaires John Deere uniquement). Les récepteurs StarFire™ 6000 peuvent également être mis à jour en utilisant le port USB du récepteur; naviguer jusqu'aux pages du récepteur sur la console pour procéder à la mise à jour.

De plus, les récepteurs StarFire™ ITC ne seront plus pris en charge à partir de la version SU2017-1.

JDLink™

Pour utiliser l'accès distant à la console (RDA) sur CommandCenter™ génération 4 avec la console GreenStar™ 3 2630 raccordée à la même machine, la version 3.22.1095 (SU2014-1) ou plus récente du logiciel GreenStar 3 2630 est requise.

Un abonnement actif JDLink™ Ultimate + WDT + RDA ou JDLink™ Connect, ainsi qu'une activation CommandCenter™ Premium sont nécessaires pour transférer des fichiers sans fil. [CommandCenter™ 4600 uniquement]

Contrôleur de dose GreenStar™ et contrôleur de dose sèche GreenStar™

CommandCenter™ 4600 prend désormais en charge la documentation et le contrôle de sections d'1 à 5 contrôleurs de dose GreenStar™ pour applications liquides.

Pour mettre le contrôleur de dose GreenStar™ à jour, utiliser le port USB de CommandCenter™ 4600 ou une console GreenStar™ 2 ou 3. Les concessionnaires John Deere peuvent également utiliser Service ADVISOR™.

Le contrôleur de dose sèche GreenStar™ n'est PAS pris en charge par CommandCenter™ 4600 pour le moment et pourrait entraîner des problèmes de mauvaises performances.

iGrade™

La compatibilité entre iGrade™ et CommandCenter™ génération 4 n'a pas été testée avec un logiciel de contrôle tiers.

Applications de serveur de données sans fil

Lors de la mise à jour de l'application SeedStar™ Mobile vers le logiciel le plus récent, un nouveau nom d'application, Connect Mobile, apparaîtra en plus des autres améliorations apportées à l'application.

Équipements ISOBUS

Une mise à jour logicielle réalisée par un concessionnaire autorisé de l'équipement ISOBUS peut être requise pour obtenir le logiciel compatible. Les équipements ISOBUS doivent être certifiés par l'organisme AEF pour être reconnus par CommandCenter™ génération 4. Consulter www.aef-online.org pour plus d'informations; consulter www.aef-isobus-database.org pour connaître la liste à jour des équipements compatibles.

Nouvelles fonctions et améliorations



Contrôle de sections: Dans la version SU2017-1, un chevauchement intentionnel peut être réglé par incréments de 0.1 ft et les délais d'activation/de désactivation du retard mécanique peuvent être réglés par incréments de 0,01 seconde. Le contrôle de sections prend en charge jusqu'à 5 opérations avec 16 sections chacune et jusqu'à 96 sections sur les équipements ISOBUS avec contrôle de sections et contrôleur de tâches

certifiés AEF. Le contrôle de sections prend également en charge des équipements multiples et des points de contact ou des décalages de section (équipement ISOBUS tiers). [CommandCenter™ 4600 uniquement]



État Arrêt auto du contrôle de sections: Ce nouvel état de section, introduit dans la version SU2016-2, peut être déclenché par une des instances suivantes: La section est sur la couverture précédente, la section est en dehors d'une bordure extérieure, la section est à l'intérieur d'une bordure intérieure ou la vitesse de la machine est trop lente pour que le contrôle de sections soit activé.



Profils d'équipement: Dans la version SU2017-1, CommandCenter™ génération 4 peut documenter les équipements sans contrôleurs. La documentation de base, telle que les totaux de surface et les totaux Comme appliqué, sont disponibles pour les équipements de plantation, d'ensemencement, d'application de produit et de travail du sol. Les équipements sans contrôleurs auront une page de configuration de profil d'équipement différente. [CommandCenter™ 4600 uniquement]

De plus, dans la version SU2017-1, lorsqu'un équipement différent est détecté, la console l'indique à l'opérateur pour qu'il mette à jour l'espacement des passages dans l'application de guidage AutoTrac.



Mélanges de trémie: Des mélanges de trémie d'application de produit peuvent désormais être configurés dans CommandCenter™ génération 4 pour une documentation plus complète des mélanges de produits. Le nom et les ingrédients du mélange de trémie peuvent être configurés sur la console et être modifiés pour faciliter leur réutilisation. Les mélanges de trémie peuvent être documentés et affichés dans le Centre des opérations. Les fichiers de configuration des mélanges de trémie ne peuvent pas être exportés dans le Centres des opérations. [CommandCenter™ 4600 uniquement]



Application Réglages sans fil: Avec la version SU2017-1, CommandCenter™ génération 4 peut être utilisé pour les mises à jour logicielles en ligne. Cette application utilise la technologie MTG 4G LTE pour la connectivité au réseau. Noter que l'application Réglages sans fil n'apparaît que si la machine est capable de l'utiliser. De plus, la sécurité du réseau sans fil doit être du type Open ou Secure (WPA2-PSK) pour pouvoir connecter la machine au réseau. Le type de sécurité du réseau est visible dans l'application Réglages sans fil.



Mises à jour en ligne du logiciel de la console: Une fois la mise à jour vers la version SU2017-1 effectuée, CommandCenter™ génération 4 peut mettre à jour le logiciel du système d'exploitation de génération 4 en ligne en utilisant un réseau cellulaire (MTG 3G) ou une connexion sans fil (MTG 4G LTE). Noter que l'utilisation de ces procédés nécessite toujours l'installation de la version SU2017-1.



Mises à jour du contrôleur d'agriculture de précision: Avec la version SU2017-1, le contrôleur d'agriculture de précision peut désormais être mis à jour via le port USB CommandCenter™ génération 4. Les applications capables de la faire sont notamment: Le contrôleur de dose GreenStar™, StarFire™ 3000, StarFire™ 6000, iGrade™ et le guidage d'équipement actif. Le logiciel du contrôleur peut toujours être chargé sur une clé USB en suivant les mêmes étapes que celles utilisées pour la mise à jour des contrôleurs sur la console GreenStar 3 2630.



Cartes: Nouveauté dans la version SU2017-1: Une option d'affichage du champ a été ajoutée, avec une fonction d'agrandissement jusqu'à 5 km². Si un champ s'étend sur plus de 5 km², la vue affiche les 5 km² autour de l'emplacement de la machine.



Guidage d'équipement actif: CommandCenter™ génération 4 peut désormais utiliser un signal partagé entre le récepteur de la machine et le récepteur de l'équipement.

Un faisceau de démonstration de la lightbar de guidage d'équipement est désormais disponible. Une fois installé, il permet d'ajouter un nouveau module sur la page d'exécution qui affiche la dérive de l'équipement. Le faisceau de démonstration n'automatise pas la fonction de guidage de l'équipement.



Modules des pages du Gestionnaire de mise en page: Les nouveaux modules de pages d'exécution de la version SU2017-1 incluent un module Client, Ferme et Champ plus grand, des modules de totaux champ sur une page complète et de petits totaux champ et un module Lightbar de guidage d'équipement. [CommandCenter™ 4600 uniquement]



Tâches ISOBUS: Dans la version SU2017-1, CommandCenter™ génération 4 peut lire et gérer les tâches importées de systèmes d'information de gestion des exploitations agricoles (FMIS) au format ISO.XML et réexporter la tâche terminée dans le système FMIS dans un fichier ISO.XML. CommandCenter™ génération 4 est compatible avec les équipements avec contrôleur de tâches et de base certifiés AEF pour gérer les tâches ISO.XML. Les totaux d'une tâche sont gérés par l'équipement.



Configuration d'affichage (paramètres d'affichage double): Le tableau ci-dessous répertorie les différentes fonctions de CommandCenter™ génération 4 et si oui ou non elles apparaîtront ou fonctionneront dans CommandCenter™ génération 4 en fonction d'une configuration d'affichage spécifique.

Onglet Applications	Configurations d'affichage de CommandCenter™ génération 4*			
	Console unique	Mode Affichage d'équipement	Applications Ag de précision	Machine uniquement
État automatisation	✓	✓	✓	✓
Guidage AutoTrac™	✓	X	✓	X
Calculatrice	✓	✓	✓	✓
Gestionnaire d'équipement	✓	X	✓	X
Champs et bordures	✓	X	✓	X
Aide	✓	✓	✓	✓
Terminal virtuel ISOBUS	✓	✓	Visible, non fonctionnel**	Visible, non fonctionnel**
Gestionnaire de mise en page	✓	✓	✓	✓
Moniteur de la machine	✓	✓	✓	✓
Cartographie	✓	X	✓	X
Accès distant	✓	✓	✓	✓
Contrôle de sections	✓	X	✓	X
Gestionnaire de réglages	✓	✓	✓	✓
StarFire™	✓	✓	✓	✓
Vidéo	✓	✓	✓	✓
Moniteur de travail	✓	X	✓	X
Configuration du travail	✓	X	✓	X
Totaux de travail	✓	X	✓	X

* Si le moniteur étendu est utilisé avec CommandCenter™ génération 4, il affiche les applications dont l'affichage a été configuré sur CommandCenter™ génération 4.

**Visible, non fonctionnel: L'application ISOBUS VT apparaîtra, mais affichera le message "Aucun outil ISOBUS n'est actuellement branché" lorsque sélectionnée.



Gestion des données

Lorsqu'Importer données, Exporter les données ou l'application Gestionnaire de fichiers sont sélectionnés, le chargement de l'application Gestionnaire de fichiers peut être retardé de 5 à 15 secondes.

Importation

- CommandCenter™ génération 4 n'importe pas les profils de l'équipement ou de la machine.

- Pour importer les prescriptions, les fichiers shape doivent être dans le dossier "Rx" à la racine de la clé USB.
- Lors de l'importation des bordures de champ, le champ doit inclure une bordure extérieure pour pouvoir importer la ou les bordures intérieures.
- Les fichiers USB incluant des tâches Apex™ pré-assignées et des séquences iTEC™ Pro ne pourront pas être importés dans CommandCenter™.

Exportation

- Lors de l'exportation des données de travail, utiliser une clé USB séparée pour chaque CommandCenter™ génération 4. Les données de travail de génération 4 exportées ne peuvent pas être placées dans des dossiers de profils individuels. Les données de "Configuration" exportées sont placées dans le dossier "JD4600". Les données de "Travail" exportées sont placées dans le dossier "JD-Data".
- Lors de l'exportation des données, CommandCenter™ génération 4 peut s'arrêter pendant 15 à 20 secondes avant de procéder à l'exportation. Ne pas couper l'alimentation ni retirer la clé USB pendant ce temps.
- Un opérateur ne peut pas exporter une bordure de champ sur une clé USB contenant déjà cette bordure, même si celle-ci est située dans un profil différent.

Exportation en vue d'une utilisation avec une console GreenStar™ 3 2630

- Les profils de configuration de CommandCenter™ génération 4 n'incluent pas les profils de l'équipement ou de la machine, qui sont nécessaires pour la console GreenStar 3 2630. Avant d'exporter les profils de CommandCenter™ génération 4 pour les utiliser dans une console GreenStar 3 2630:
 1. Exporter les données de la console GreenStar 3 2630 avec le nom de profil "JD4600".
 2. À l'aide de la même clé USB, exporter les Données de configuration de CommandCenter™ génération 4. Toutes les données seront fusionnées dans le dossier du profil JD4600.
 3. Importer le profil JD4600 dans la console GreenStar 3 2630.

Dans le Centre des opérations John Deere

- Pour les équipements sans contrôleurs, seuls les équipements de travail du sol, d'application de produit et de plantation/d'ensemencement sont affichés.
- Si l'on prévoit de gérer des données dans le Centre des opérations John Deere, documenter correctement les informations de Client, Ferme et Champ pendant le travail.
- Les données de travail de CommandCenter™ génération 4, telles que les informations sur l'ensemencement, l'application, la récolte et les bordures, peuvent être importées directement dans le Centre des opérations John Deere.
 - "Synchroniser automatiquement les données de travail" est activé sur CommandCenter™ génération 4 via Synchronisation de données. Cette fonction envoie les fichiers de données de travail dans "Analyseur de terrain" dans le Centre des opérations.
 - "Exporter manuellement vers le Centre des opérations" est activé sur CommandCenter™ génération 4 via Transfert de données sans fil. Cette fonction envoie les données de travail dans "Fichiers" dans le Centre des opérations.

Compatibilité avec un logiciel d'information de gestion agricole

- Les données de travail de CommandCenter™ génération 4 ne sont pas compatibles avec, et ne peuvent pas être affichées dans Apex™.
- Les prescriptions créées dans Apex™ doivent être exportées au format shape.
- Si l'on partage des fichiers pour les utiliser dans d'autres systèmes d'information de gestion des exploitations agricoles (FMIS) tiers, exporter les données du Centre des opérations John Deere par points dans un fichier shape, pris en charge par la plupart des solutions FMIS.



Généralités

- Les activations de logiciel ne sont pas transférables en cas de perte, de vol ou de destruction de l'équipement. Il est recommandé d'assurer les machines équipées de CommandCenter™ génération 4 à leur pleine valeur, avec l'ensemble des activations logicielles.

Mises à jour du logiciel

- Avant la mise à jour logicielle, il est recommandé d'exporter toutes les données existantes vers une clé USB. Lors de la mise à jour logicielle de CommandCenter™ génération 4 depuis la version SU2015-2 (8.12.2500-17) et antérieure, toutes les couvertures cartographiques enregistrées dans CommandCenter™ seront effacées. Les valeurs du moniteur de travail ne seront pas réinitialisées.
- Lors de la mise à jour du SE génération 4 version SU2014-2 (8.11.2456-13) ou antérieure, les modules des pages Machine et Moniteur de travail peuvent apparaître vides. Pour rétablir les valeurs, ouvrir l'application Gestionnaire de mise en page, modifier la page d'exécution, effacer les modules Machine et Moniteur de travail puis rajouter les modules désirés. Pour les pages d'exécution par défaut, copier la page et répéter ces étapes.
- Une fois le logiciel mis à jour, les décalages machine seront réinitialisés aux valeurs par défaut réglées en usine.

Prescriptions à dose variable

- Des prescriptions à dose variable peuvent être attribuées à un Champ, ce qui les amènera à s'afficher dans l'onglet "Emplacement actuel" lors de la sélection d'une prescription à utiliser.

Fonctionnalité de déplacement radial de courbe AB

- Le déplacement central a été désactivé pour garantir le placement uniforme des courbes AB régénérées. Utiliser le décalage à gauche/à droite et l'espacement des passages pour régler l'emplacement du passage sur le terrain [CommandCenter™ 4100/4600].

ISOBUS

- Il n'est pas recommandé de créer une page d'exécution avec un module ISOBUS VT d'écran partagé complet et vertical pour le même équipement ou le même contrôleur. Le module d'écran partagé vertical peut ne pas réagir correctement aux entrées de l'utilisateur lorsque les deux se trouvent sur la même page d'exécution.
- Redémarrer la machine et laisser CommandCenter™ s'éteindre complètement lors de la connexion/déconnexion des équipements ISOBUS.



Formation



Aide sur écran—L'aide sur écran complète les informations du livret d'entretien. Appuyer sur l'icône d'informations en haut de n'importe quelle page pour afficher la rubrique d'aide correspondant à cette page. Pour afficher l'Aide, appuyer sur l'icône représentant un livre dans la Table des matières et afficher l'ensemble des contenus disponibles en lien avec la page concernée. L'aide sur écran de CommandCenter™ génération 4 est désormais disponible sur StellarSupport.com dans la [Page de formation](#).



Simulateurs de formation—Pour en savoir plus sur CommandCenter™ génération 4, deux versions de simulateurs de formation peuvent être téléchargées depuis la Page de formation sur www.StellarSupport.com. Le logiciel de la version en ligne est le plus récent, alors que celui du simulateur hors ligne n'est mis à jour que vers la version 2015-1.

Centre d'assistance globale John Deere

Web: www.StellarSupport.com

Le Centre d'assistance globale prend en charge les clients avec des accords de soutien AMS et concessionnaires John Deere valides. Les informations pour tous les pays pris en charge sont disponibles sur StellarSupport™ à la section "[Contactez-nous](#)".

Avis de mise à jour

Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE génération 4 ou des applications AMS relatives à CommandCenter™ génération 4. Les notes relatives à la mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com.
Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2017 Deere & Company